

Commissions santé, sécurité et conditions de travail D'Elior Entreprises

94/96 Rue Victor Hugo - Bâtiment B - 94200 Ivry-sur-Seine

tel : 0619431838

Adresse mail : secretaire.cssct.elior@gmail.com

PROCES VERBAL : carrefour CDPF : 46593

Adresse : 93 avenue de paris 91300 massy

Responsable de restaurant : Mme Bonnasseau

Nombre de couverts : 2000 couverts

Responsable de Secteur : Patrick Kallert

Direction Régionale : DR OUEST

Date de la visite 9 /07/2020

A l'attention de Monsieur le Président du CSSCT ELIOR Entreprises

Monsieur,

Suite à la visite effectuée le par Mr Nema hawari et Mr Sulpice Christophe




En présence de Mr Lemaire chargé de sécurité auprès de carrefour et de Mme Bonnasseau directrice du restaurant, nous avons constaté les anomalies dont vous trouverez l'état en annexe




Début de la visite à 10h00 fin de la visite 12heure 00






Les Membres du CSSCT



PV envoyé le : 3/08/2020


Pour permettre un suivi des actions en vue d'améliorer la situation du restaurant, merci de me faire parvenir ,en retour le plant d'action complété et daté de ce site.



	ÉLÉMENTS CONSTATÉS ET PRÉCONISÉS Par les membres du CSSCT	PLAN D'ACTION PRÉCONISÉ A renseigner par le RS	ECHEANCE Qui – Quand ?
ZONE DE LIVRAISON	<p>L'accès du personnel se fait par le quai de livraison, celui-ci ne présente pas de cheminement au sol.</p> <p>ACTION : Voir avec le client pour faire un balisage au sol pour l'accès du personnel.</p> 		
ZONE DE STOCKAGE	<p>Observation : Porte montante endommagée</p> <p>Action : Réparer (faire intervenir le service de maintenance)</p> 		
CHAMBRE FROIDE POSITIVE	<p>Observation : Coup de poing encombré</p> <p>Action : Retirer le grillage (du coup de poing)</p> 		




	ÉLÉMENTS CONSTATÉS ET PRÉCONISÉS Par les membres du CSSCT	PLAN D'ACTION PRÉCONISÉ A renseigner par le RS	ECHEANCE Qui – Quand ?
CHAMBRE FROIDE NEGATIVE	<p>Observations : Sol glissant ; pas de revêtement antidérapant, sur la marche d'accès, risque de chute. Présence de glace sur l'évaporateur</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Actions : Refaire le rebord de marche Faire intervenir le service de maintenance pour un dégivrage et un réglage.</p>		
COULOIR	<p>Observation : Encombrement du couloir</p> <p>Action : Désencombrement du couloir pour une meilleure fluidité</p> 		



	ÉLÉMENTS CONSTATÉS ET PRECONISÉS Par les membres du CSSCT	PLAN D'ACTION PRÉCONISÉ A renseigner par le RS	ECHÉANCE Qui – Quand ?
ZONE DE STOCKAGE / ECONOMAT	<p>Observations : Présence de balances sur le chariot Encombrement de palette Stockage non conforme Absence de dalles au plafond</p>     <p>Actions : Ranger et filmer les balances Rangement des palettes pour une meilleure fluidité Ranger à hauteur d'homme Accompagner le magasinier dans une meilleure organisation</p>		
KIOSQUE	 <p>Observations : prises électriques non conformes (multiprises) Action : revoir l'installation électrique</p>		


	ÉLÉMENTS CONSTATÉS ET PRÉCONISÉS Par les membres du CSSCT	PLAN D'ACTION PRÉCONISÉ A renseigner par le RS	ECHEANCE Qui – Quand ?
LEGUMERIE	<p>Observations : Présence de plusieurs poubelles dans le bac de trempage-Couteaux dans le tiroir L'essoreuse et l'éplucheuse instables Plomberie défaillante sous l'évier</p> <p>Actions : Rangement des couteaux dans l'armoire appropriée Refixer l'essoreuse et l'éplucheuse pour éviter tout accident de travail Réparation de la plomberie pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau et risquer une glissade</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
PLONGE BATTERIE	<p>Observations : installation plomberie défectueuse, eau stagnante au sol en permanence</p> <p>Action : réparer la plomberie pour éviter tout risque d'aquaplaning où chute (photos sur demande)</p>		

	ÉLÉMENTS CONSTATÉS ET PRECONISÉS Par les membres du CSSCT	PLAN D'ACTION PRÉCONISÉ A renseigner par le RS	ECHÉANCE Qui – Quand ?
CUISINE	<p>Observation : Ecran non utilisé juxtaposant une échelle de stockage Sauteuse en panne (en cour de réparation) Alarme incendie défectueuse</p> <p>Action : Retirer le téléviseur si non nécessaire pour éviter la chute Réparer la sauteuse Réparer l'alarme incendie</p> 		
STOCKAGE LESSIVIEL	<p>Observation : Réserve encombrée Présence de produits corrosifs en hauteur Étagères instables</p> <p>Actions : Réorganiser le stockage Remettre tous les produits dans des bacs de rétention Ranger les produits à bonne hauteur Refixer les étagères (toutes les étagères)</p>		

	ÉLÉMENTS CONSTATÉS ET PRECONISÉS Par les membres du CSSCT	PLAN D'ACTION PRÉCONISÉ A renseigner par le RS	ECHEANCE Qui – Quand ?
			
LOCAL POUBELLES	<p>Observations : Présence de poubelles Superposées, risque de chutes d'objets. Présence de chariots cassés, vétustes, circulation encombrée.</p> <p>ACTIONS : Réorganiser le local à poubelle Retirer les chariots encombrants</p> 		
LOCAUX DU PERSONNEL	<p>Observations : Porte dégradée Armoire encombrée</p>		

	ÉLÉMENTS CONSTATÉS ET PRÉCONISÉS Par les membres du CSSCT	PLAN D'ACTION PRÉCONISÉ A renseigner par le RS	ECHÉANCE Qui – Quand ?
	<p>Actions : Faire réparer, refixer la poignée Faire un tri dans les chaussures de sécurité (et bottes). Réparer la fermeture</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
BRASSERIE	<p>Observation : Frigo en panne</p> <p>Action : Réparer le frigo</p> 		
PÂTISSERIE			
SECURITE	<p>Observation : Manque de nombreuses prises sans protections Présence d'extincteur en dessous du four (photos à dispositions)</p>		

	ÉLÉMENTS CONSTATÉS ET PRECONISÉS Par les membres du CSSCT	PLAN D'ACTION PRÉCONISÉ A renseigner par le RS	ECHÉANCE Qui – Quand ?
	<p>Action : Remettre les capots sur chaque prise afin d'éviter une électrocution. Repositionner tous les extincteurs (voir client) Changer la vitre du désembuage</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
CLASSEUR SECURITE (DUER – PMS)	Manque de temps .		
PROTECTION INDIVIDUELLE			
AFFICHAGE ET OBLIGATION	correct		

	ÉLÉMENTS CONSTATÉS ET PRECONISÉS Par les membres du CSSCT	PLAN D'ACTION PRÉCONISÉ A renseigner par le RS	ECHEANCE Qui – Quand ?
ENTRETIEN	<p>Observation : Présence de quantité d'insectes ACTIONS : Changement du piège à insectes dans tous les désinsectiseurs</p> 		
Observations générales	<p>DEBUT DE VISITE A 10H00 Fin de visite à 12H00, deux heures de visite accordées aux membres de la CSSCT . Nous regrettons que notre temps de visite ait été imposé. Le temps imparti ne nous a pas permis de voir, constater les autres aspects de notre mission. Les membres de la cssct se réservent d'autres visites ultérieures sans préavis . Nous notons la bonne mise en place du protocole sanitaire. D'autres photos sont disponibles sur demande.</p>		